製品事故関連情報（2015年度）

発生日	場所	製品名・型式	ｶﾞｽ種	被害状況	事故内容	事故原因	安全にお使いいただくために
2015/9/28	神奈川	密閉（BF）式ふろがま SR-SBN	LP	機器外観 一部変形	ふろ釜の点火操作を繰り返したところ異常着火して、確認するとふろ釜の前面パネルが膨らんでいた。	繰り返し点火操作を行った結果、機器内に滞留したガスに引火して異常着火したものと推測。【誤操作】	（使用者の方へ） 取扱説明書を確認してからご使用いただきますようお願いします。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。
2015/9/11	神奈川	密閉（BF）式ふろがま RBF-81S2N1-RR-R-T リンナイ㈱ブランド品	LP	機器外観 一部変形	ふろ釜の口火を点けようとしたが、着かなかったため、時間を置かず再度口火を点けようとしたら、異常着火し、確認すると前面パネルが外れていた。	時間を置かず再度点火操作を行った結果、機器内に滞留したガスに引火して異常着火したものと推測。【誤操作】	（使用者の方へ） 取扱説明書を確認してからご使用いただきますようお願いします。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。
2015/9/4	神奈川	密閉（BF）式ふろがま RBF-133SDX-FR-R-T リンナイ㈱ブランド品	LP	機器外観 一部変形	ふろ釜の点火操作をしたが、点火しなかったため、再度点火操作をしたところ、ふろ釜から大きな音がし、確認するとふろ釜側面が膨らんでいた。	再度点火操作を行った結果、機器内に滞留したガスに引火して異常着火したものと推測。【誤操作】	（使用者の方へ） 取扱説明書を確認してからご使用いただきますようお願いします。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。
2015/7/31	秋田	密閉（BF）式ふろがま RBF-SRDP-FX-L-T リンナイ㈱ブランド品	13A	機器外観 一部変形	点火操作をしたところ、途中失火していたため、再度点火した際に異臭がした。	ふろ釜を誤って空焚きしたことで、ふろ釜やゴム製の循環パイプを過熱した際に発生した臭いと推測。【誤操作】	（使用者の方へ） 取扱説明書を確認してからご使用いただきますようお願いします。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。

発生日	場所	製品名・型式	ｶﾞｽ種	被害状況	事故内容	事故原因	安全にお使いいただくために
2015/6/12	愛知	密閉(BF)式ふろがま RBF-SRDP-FX-L-T リンナイ㈱ブランド品	13A	機器外観 一部変形	口火の点火操作を繰り返したところ、機器内に滞留した未燃ガスに異常着火してケーシングが変形した。	機器が冠水していた影響で、口火が点火しにくくなり、何回も点火操作を繰り返した結果、機器内に滞留したガスに引火して異常着火したものと推測。【冠水】	(使用者の方へ) お風呂の排水溝が詰まって排水がされにくくならないよう、日頃から掃除をお願いします。 機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。
2015/5/23	東京	密閉(BF)式ふろがま KG-706BFL-SKM2 東京ガス㈱ブランド品	13A	窓ガラス 破損	種火が点いている状態で殺虫剤を噴霧したら異常着火し、窓ガラス1枚が割れた。	浴室内でスプレー缶を使用したことにより、LPGが浴室内に充満し滞留したところに種火が着火源となり異常着火に至ったものと推測。【可燃性ガスの使用】	(使用者の方へ) 可燃性のガスを浴室内等の狭い空間で使用しないでください。
2015/5/11	東京	屋外(RF)式風呂給湯器 KG-A816RFWHB-RA 東京ガス㈱ブランド品	13A	機器内部 一部焼損	入浴中ににおいがした。制御基板に焼けた跡が確認された。	機器の部品が長年の摺動による磨耗で一部が折れ、基板の回路を短絡したことによるものと推測。【経年劣化】	(使用者の方へ) 機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。
2015/5/4	埼玉	密閉(BF)式ふろがま BFS-853S ㈱長府製作所ブランド品	LP	機器外観 一部変形	種火を点けようとしたが、なかなか点かず何度も点火動作を行った。その後再度点火動作を行ったところ異常着火し、前板下部が外れた。	何回も点火操作を繰り返した結果、機器内に滞留したガスに引火して異常着火したものと推測。【誤操作】	(使用者の方へ) 取扱説明書を確認してからご使用いただきますようお願いします。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。

発生日	場所	製品名・型式	ｶﾞｽ種	被害状況	事故内容	事故原因	安全にお使いいただくために
2015/4/7	神奈川	密閉(BF)式ふろがま RBF-80S2N リンナイ㈱ブランド品	LP	機器外観 一部変形	ふろ釜の種火を点火後、点火つまみを本火に移した数十秒後に大きな音がした。	１６年の長期使用によりパイロットノズルにほこりが付着し、ガスが出にくくなって火移りしにくい状態となり、異常着火したものと推測。【経年によるもの】	(使用者の方へ) 長期間ご使用の機器は、経年劣化により正常に使用できない場合が発生します。機器使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者へご連絡いただきますようお願いします。